

Manchon de traite chevre silicone origine itp [x4]

Référence : P6XS00364

Détails

- ØTRAYON: 20 mm
- LONG: 206 mm
- ØSORTIE: 8,5 mm
- GRIFFE: Coupe vide
- GOBELET: 15404553
- JETTERS: 12350817

Les manchons trayeurs doivent être changer régulièrement (tous les an ou deux ans) selon l'utilisation. En effet ces organes font parti de la griffe et sont en contact direct avec le trayon de l'animal. Ainsi, si sa qualité est détériorée, son efficacité également. Ce qui peut entrainer des douleurs sur l'animal, une mauvaise traite par un mauvais massage peut altérer la qualité du lait en entrainant des maladies (mammites, hausse des cellules ...) et pour finir être transmises aux autres animaux.

Il est préconisé de respecter la durée de vie des manchons, et de ne pas aller au delà en pensant faire des économies. Car une bête malade peut en contaminer d'autres (frais de vétérinaire accrus) et qualité du lait détériorée (diminution du prix lors des collectes). Le manchon doit être souple pour bien épouser la forme du trayon et garantir une bonne étanchéité du vide pour assurer une dépression et un massage optimaux.

De plus, un manchon poreux crée des cavités dans lesquelles le lait reste, caille et ainsi développe des bactéries et des maladies.

