

Kit de réparation pour carburateur Tecumseh

Référence : P9000R620100



Caractéristiques	
Référence OEM	632347
Pour modèle	HM80, HM100, HH100, OHM1, OHSK120, OHV125, OVM120, OXVL120, TVM170, TVM195, TVM220, TVXL195, TVXL220, VH100, HHM80.
Produit	Kit réparation pour carburateur
Types de produits	KIT ENTRETIEN CARBURATEUR
Origine/adaptable	Adaptable
Quantité dans conditionnement de vente	1